

Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Einsatzort

Projektgruppe

Mc Fit

Auftrags-Nr.

Auftragnehmer

AWT Nord GmbH

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbehandlung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit Seiner Unterschrift hier bestätigt:

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

Defekt/Fehlinstallation an:
 WC-/Urinal
 Bade-/Duschwanne
 Wasch-/Spülbecken
 Rohrleitung
 Sonstiges

Angabe zur Anlage

Abwasser Regenwasser
 Mischwasser

Betroffenes Objekt

WC Urinal
 Badewanne Duschwanne
 Waschbecken Spülbecken
 Geruchsverschl. Bodeneinlauf

Betroffene Leitungsteile

<input type="checkbox"/> Regenleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anschlussleitung	Anzahl:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sammelleitung	Anzahl:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schleppleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fallleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grundleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schacht	Anzahl:	<input type="checkbox"/>

Leistungen

An-/Ab-/Leerfahrt
 Fachkraft
 Hilfskraft
 Aufwandsvergütung
 Kameracheck
 Gemäß Freigabe, erteilt durch:


Betroffene Bereiche

Obergeschoss Nr.

Erdgeschoss

Keller/
Untergeschoss

Grundleitung/Bodenplatte
Aussenbereich:



Verstopfungsursache

Ablagerungen Sand/Schlamm
 Fett Haare
 Papier Wurzeln
 Damenhygiene Fremdkörper
 Feuchttücher Nicht feststellbar
 Sonstiges

zu geringe Nutzung

Beseitigt durch/Einsatz von:

RR-Maschine HD-Spüler
 Inspektion Reparatur
 Austausch Nass-Sauger
 PSA
 Angebot für Folgearbeiten
 Abrechnung lt. RPA

Besonderheiten/Hinweise

Weitere Folgearbeiten

Bemerkung/Beschreibung/Materialien

*Die Verstopfungen im den Urinal
Anbindungen und Sammelleistung beseitigt!*

Bestätigung

Vorstehende Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des Technikers bestätigt sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten vollumfänglich anerkannt. Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Techniker

Peter

Datum/Unterschrift Kunde

John Teller

Wiederholte Verstopfung kurzfristig möglich