


Maßnahmen zur akuten
Verstopfungsbehandlung

Datum: **R. 10.20**

Uhrzeit von:

Telefax: 04321 - 499 06 26



Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Projektgruppe

Mc F:f

Auftrags-Nr.

Auftragnehmer

AWT Nord GmbH

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbehandlung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit seiner Unterschrift hier bestätigt.

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

- WC-/Urinal
 Bade-/Duschwanne
 Wasch-/Spülbecken
 Rohrleitung
 Sonstiges

Angabe zur Anlage

- Abwasser Regenwasser
 Mischwasser

Betroffene Leitungsteile

- | | Anzahl: |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Regenleitung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anschlussleitung | |
| <input type="checkbox"/> Sammelleitung | |
| <input type="checkbox"/> Schleppleitung | |
| <input type="checkbox"/> Falleitung | |
| <input type="checkbox"/> Grundleitung | |
| <input type="checkbox"/> Bodeneinlauf | |
| <input type="checkbox"/> Schacht | |

Betroffenes Objekt

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> WC | <input checked="" type="checkbox"/> Urinal |
| <input type="checkbox"/> Badewanne | <input type="checkbox"/> Duschwanne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Waschbecken | <input type="checkbox"/> Spülbecken |
| <input type="checkbox"/> Geruchsversch. | <input type="checkbox"/> Bodeneinlauf |

Leistungen

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> An-/Ab-/Luxafahrt |
| <input type="checkbox"/> Fachkraft |
| <input type="checkbox"/> Hilfskraft |
| <input type="checkbox"/> Aufwandsvergütung |
| <input type="checkbox"/> Kamerascheck |
| <input type="checkbox"/> Gemäß Freigabe, erteilt durch: |


Betroffene Bereiche

Obergeschoss Nr.

Erdgeschoss

Keller/
Untergeschoss

Grundleitung/Bodenplatte
Aussenbereich:



Verstopfungsursache

- Ablagerungen Sand/Schlamm
 Fett Haare
 Papier Wurzeln
 Darmhygiene Fremdkörper
 Feuchttücher Nicht feststellbar
 Sonstiges

Ruhr

Beseitigt durch/Einsatz von:

- RHR-Maschine HD-Spüler
 Inspektion Reparatur
 Austausch Nass-Sauger
 PSA
 Angebot für Folgearbeiten
 Abrechnung lt. RPA

Besonderheiten/Hinweise

Während Folgearbeiten

Bemerkung/Beschreibung/Materialien:

*Die Verstopfung im linken Urinal beseitigt.
Die Verstopfung im Plusanschluss der Waschmasch. beseitigt.*

Bestätigung

Konservante Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des technischen Leiters sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten vollständig abgenommen. Späteren Entwertungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Techniker

Petz

Datum/Unterschrift Kunde

12.10.20 Achr. Tch.

Klausurkarte Verarbeitung durchdringung möglich