

Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Projektgruppe

AGA

Auftrags-Nr.: 2020080019

Auftragnehmer
AWT Nord GmbH

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbeisetzung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit seiner Unterschrift hier bestätigt.

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

Defekt/Fehlinstallation an:
 WC-/Urinal
 Bade-/Duschwanne
 Wasch-/Spülbecken
 Rohrleitung
 Sonstiges

Einsatzort

Firma

Vorname/Nachname Suayla Shakri
Straße Vogt-Kölln Str. 121
PLZ/Ort 22527 Hamburg

Telefon/Fax

Mobil 01590/4348930

E-Mail

Betroffenes Objekt

<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Urinal
<input type="checkbox"/> Badewanne	<input type="checkbox"/> Duschwanne
<input type="checkbox"/> Waschbecken	<input type="checkbox"/> Spülbecken
<input type="checkbox"/> Geruchsverschl.	<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf

Betroffene Leitungsstelle

<input type="checkbox"/> Regenleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Anschlussleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Sammelleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Schleppleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Falleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Grundleitung	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf	Anzahl: 1
<input type="checkbox"/> Schacht	Anzahl: 1

<input type="checkbox"/> An-/Ab-/Leerfahrt
<input checked="" type="checkbox"/> Fachkraft
<input type="checkbox"/> Hilfskraft
<input type="checkbox"/> Aufwandsvergütung
<input type="checkbox"/> Kameracheck
<input type="checkbox"/> Gemäß Freigabe, erteilt durch:

<input type="checkbox"/> An-/Ab-/Leerfahrt
<input checked="" type="checkbox"/> Fachkraft
<input type="checkbox"/> Hilfskraft
<input type="checkbox"/> Aufwandsvergütung
<input type="checkbox"/> Kameracheck
<input type="checkbox"/> Gemäß Freigabe, erteilt durch:

RS2000	h	RKI Hilfskraft	1,0
RS2001	h	RKI Fachkraft	
RS2004	h	RKI Fachkraft zertifiziert	
RS2002	h	RKI Meister	
RS2003	h	Bürofachkraft	
RS1012	h	ND Stunde 50 %tual	
RS1013	h	ND Stunde 100 %tual	
RS3000	h	Rohreinigungsmaschine	
RS3001	h	HD-Spüler klein	
RS3002	h	Nass-Sauger	
RS3003	h	Stemm-/Bohrhammer	
RS3004	h	Flex	
RS3006	h	Förderpumpe	
RS4000	h	HD-Spüler groß	
RS4001	h	TV Kamera Axial	
RS4002	h	Minimodul als Zusatz	
RS4004	h	Rohrortung	
RS4005	h	Rohreinigungs-/Trommelmaschine	
RS4006	h	Förderpumpe groß	
RS4007	h	Notstromaggregat	
RS5000	h	HD-Spülwagen-/Fahrzeug	
RS5001	h	Kamera Schwenkkopf / Abzweigfähig	
RS5002	h	Fräskörper	
RS5003	h	Kamera Fahrwagen	
RS6000	Stk	An-/ Ab-/Leerfahrt	
RS6001	Stk	Saug-/Spülkombi / An- & Abfahrt	
RS6002	Stk	Sanierungsfahrzeug / An- & Abfahrt	
RS6003	h	Saug-/Spülfahrzeug / Std-Arbeiten	
RS6004	Stk	Standrohr	
RS6005	m³	Wassereinsatz/Wassergeld	
RS6006	Lit	Kraftstoffverbrauch	

RS6007	Stk	Frostschutz / Winterpauschale
RS6008	Stk	DVD/USB-Aufzeichnung Kamerafahrt
RS6009	Stk	Fotodokumentation bis 10 Bilder
RS6010	Stk	Haltungsbericht als PDF
RS6011	Stk	Skizze der untersuchten Haltungen
RS6012	h	Untersuchungsauswertung/Konzept
RS6013	h	Schneide-/Schleuder-/Fräss-Aufsätze
RS6014	h	Schmutzulage je Techniker
RS6015	h	Erschwerungszulage /Techn./h 25%
RS1020	Stk	PSA - (gemäß BG Bau Vorschriften)
RS6016	Stk	Entsorgungsfahrt
RS6017	m³	Entsorgung Saug-/Räumgut
RS6018	Stk	Sonder-/Besorgungsfahrt
RS6019	h	Absaug-Injektor
RS6020	Stk	Schachtinspektion inkl. Fotobericht
RS6025	Stk	Dreibaum, Gaswarner, Atemschutz
RS6026	Stk	Höhensicherung pro Dachausstieg
RS6027	h	Standzeit
RS6028	h	Spezialaufsätze für Fräsen, RR
RS9000	Stk	WC Befestigungsschrauben
RS9001	Stk	Spülrohrverbinder
RS9002	Stk	Gummidichtung
RS9003	Stk	Geruchsverschluss Kunststoff
RS9004	Stk	Geruchsverschluss Chrom
RS9005	Stk	Tauchrohr
RS9006	Stk	Perlator
RS9007	Stk	Urinalsiphon
RS9008	Stk	Markierungsfarbe
RS9009	Stk	Material (Silikon -Gleitmittel pp)
RS9010	Stk	Verbrauchsmaterial div. zum Nachweis
RS9100	Stk	Abfluss-Rohrfrei
RS9101	Stk	Kalkvernichter

Bemerkung/Beschreibung/Materialien

Pumpendrückleitung über dem Boden aufgeschnitten und verlegt, mittels Sauger und Spirale die Leitung unter dem Boden gangbar zu machen. (ty über Boden mit einer Art werden)



Bestätigung

Vorstehende Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des Technikers bestätigt sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten vollständig anerkannt. Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Techniker

Rohr A.-Shakri

Datum/Unterschrift Kunds

Wiederholte Verstopfung kurzfristig möglich

Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Projektruppe

AGA

Auftrags-Nr.

2020090019

Auftragnehmer

AWT Nord Ansbach

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbehandlung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit Seiner Unterschrift hier bestätigt:

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

Defekt/Fehlinstallation an:
 WC-/Urinal
 Bade-/Duschwanne
 Wasch-/Spülbecken
 Rohreitung
 Sonstiges

Angabe zur Anlage

Abwasser Regenwasser
 Mischwasser

Betroffenes Objekt

WC Urinal
 Badewanne Duschwanne
 Waschbecken Spülbecken
 Geruchsverschl. Bodeneinlauf

Betroffene Leitungsstelle

<input type="checkbox"/> Regenleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anschlussleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sammelleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schleppleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fallleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grundleitung	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf	Anzahl: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schacht	Anzahl: <input type="checkbox"/>

Leistungen

An-/Ab-/Leerfahrt
 Fachkraft
 Hilfskraft
 Aufwandsvergütung
 Kameracheck
 Gemäß Freigabe, erteilt durch: _____


RS2000 h RKI Hilfskraft
 RS2001 h RKI Fachkraft
 RS2004 h RKI Fachkraft zertifiziert
 RS2002 h RKI Meister
 RS2003 h Bürofachkraft
 RS1012 h ND Stunde 50 %tual
 RS1013 h ND Stunde 100 %tual
 RS3000 h Rohrreinigungsmaschine
 RS3001 h HD-Spüler klein
 RS3002 h Nass-Sauger
 RS3003 h Stemm-/Bohrhammer
 RS3004 h Flex
 RS3006 h Förderpumpe
 RS4000 h HD-Spüler groß
 RS4001 h TV Kamera Axial
 RS4002 h Minimodul als Zusatz
 RS4004 h Rohrortung
 RS4005 h Rohrreinigungs-/Trommelmaschine
 RS4006 h Förderpumpe groß
 RS4007 h Notstromaggregat
 RS5000 h HD-Spülwagen-/Fahrzeug
 RS5001 h Kamera Schwenkkopf / Abzweigfähig
 RS5002 h Fräskörper
 RS5003 h Kamera Fahrwagen
 RS6000 Stk An-/ Ab-/Leerfahrt
 RS6001 Stk Saug-/Spülkombi / An- & Abfahrt
 RS6002 Stk Sanierungsfahrzeug / An- & Abfahrt
 RS6003 h Saug-/Spülfahrzeug / Std-Arbeiten
 RS6004 Stk Standrohr
 RS6005 m³ Wassereinsatz/Wassergeld
 RS6006 Lit Kraftstoffverbrauch

110
 RS6007 Stk Frostschutz / Winterpauschale
 RS6008 Stk DVD/USB-Aufzeichnung Kamerafahrt
 RS6009 Stk Fotodokumentation bis 10 Bilder
 RS6010 Stk Haltungsbericht als PDF
 RS6011 Stk Skizze der untersuchten Haltungen
 RS6012 h Untersuchungsauswertung/Konzept
 RS6013 h Schneide-/Schleuder-/Frä-/Aufsätze
 RS6014 h Schmutzzulage je Techniker
 RS6015 h Erschweriszulage /Techn./h 25%tual
 RS1020 Stk PSA - (gemäß BG Bau Vorschriften)
 RS6016 Stk Entsorgungsfahrt
 RS6017 m³ Entsorgung Saug-/Räumgut
 RS6018 Stk Sonder-/Besorgungsfahrt
 RS6019 h Absaug-Injektor
 RS6020 Stk Schachtinspektion inkl. Fotobericht
 RS6025 Stk Dreilaub, Gaswarner, Atemschutz
 RS6026 Stk Höhensicherung pro Dachausstieg
 RS6027 h Standzeit
 RS6028 h Spezialaufsätze für Fräsen, RR
 RS9000 Stk WC Befestigungsschrauben
 RS9001 Stk Spülrohrverbinder
 RS9002 Stk Gummidichtung
 RS9003 Stk Geruchsverschluss Kunststoff
 RS9004 Stk Geruchsverschluss Chrom
 RS9005 Stk Tauchrohr
 RS9006 Stk Perlator
 RS9007 Stk Urinalsiphon
 RS9008 Stk Markierungsfarbe
 RS9009 Stk Material (Silikon -Gleitmittel pp)
 RS9010 Stk Verbrauchsmaterial div. zum Nachweis
 RS9100 Stk Abfluss-Rohrfrei
 RS9101 Stk Kalkvernichter

Bemerkung/Beschreibung/Materialien

Freiliegende Rohrleitung, sonst möglich entfernt und angelegt.
 Funktionsprobe darf geprüft.

Notdienst



Bestätigung

Vorstehende Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des Technikers bestätigt sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten vollständig anerkannt. Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift/Techniker

Feuer

Datum/Unterschrift Kunde

S. A. Shakti

Wiederholte Verstopfung kurzfristig möglich

Materialliste



ABWASSERTECHNIK NORD GMBH

Für Bauvorhaben: Sharki
Vogt-Kölln Str. 121
22527 Hamburg

Artikelbezeichnung	Dimension	Menge
GF Bogen 32 90°	32	3
GF Mitte 32	32	1
GF Winkel 32 45°	32	2
GF Rod 32/50	32/50	1
GF Rohr 32	32	ca. 1m
Cmet Dr. Abwärz 45°	50	1
- - Bogen 45°	50	1

Datum: 20.8.20

Techniker: Peter