

Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Einsatzort

Firma
Vorname/Nachname Hans Steffen
Straße Hundsbüttel Hauptstr. 72c
PLZ/Ort 22339 Hamburg
Telefon/Fax
Mobil
E-Mail

Projektgruppe

AGA

Auftrags-Nr.

Auftragnehmer

AWT Nord GmbH

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbeseitigung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit seiner Unterschrift hier bestätigt:

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

Defekt/Fehlinstallation an:

- ☐ WC-/Urinal
☐ Bade-/Duschwanne
☐ Wasch-/Spülbecken
☐ Rohrleitung
☐ Sonstiges

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Angabe zur Anlage

- ☒ Abwasser ☐ Regenwasser
☐ Mischwasser
☐

Betroffene Leitungsteile

- | | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Regenleitung | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Anschlussleitung | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sammelleitung | Anzahl: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Schlepplleitung | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Fallleitung | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Grundleitung | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Bodeneinlauf | Anzahl: | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schacht | Anzahl: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Betroffenes Objekt

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> WC | <input type="checkbox"/> Urinal |
| <input type="checkbox"/> Badewanne | <input type="checkbox"/> Duschwanne |
| <input type="checkbox"/> Waschbecken | <input type="checkbox"/> Spülbecken |
| <input type="checkbox"/> Geruchsversch. | <input type="checkbox"/> Bodeneinlauf |

Leistungen

- ☐ An-/Ab-/Leerfahrt
☐ Fachkraft
☐ Hilfskraft
☐ Aufwandsvergütung
☐ Kameracheck
☐ Gemäß Freigabe, erteilt durch:

Betroffene Bereiche


Bitte betroffene-n Bereich-e kenntlichmachen durch einkreisen!

Obergeschoss Nr.

Erdgeschoss

Keller/
Untergeschoss

Grundleitung/Bodenplatte ☐
Aussenbereich: ☐



Verstopfungsursache

- ☐ Ablagerungen ☒ Sand/Schlamm
☒ Fett ☐ Haare
☐ Papier ☐ Wurzeln
☐ Damenhygiene ☐ Fremdkörper
☐ Feuchttücher ☐ Nicht feststellbar
☐ Sonstiges Flusa

Beseitigt durch/Einsatz von:

- ☒ RR-Maschine ☐ HD-Spüler
☐ Inspektion ☐ Reparatur
☐ Austausch ☐ Nass-Sauger
☐ PSA
☐ Angebot für Folgearbeiten
☐ Abrechnung lt. RPA

Besonderheiten/Hinweise

HRKanlage steht bei Abpump in die UG zurück, worauf Vorarbeiten anstehen!

Weitere Folgearbeiten

Bemerkung/Beschreibung/Materialien

Die Verstopfung in der Sammelleitung der Kellerküche vor der HRKanlage beseitigt?

Bestätigung

Vorstehende Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des Technikers bestätigt sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten vollumfänglich anerkannt. Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Techniker

Rebs

Datum/Unterschrift Kunde

Hans Steffen

☒ Wiederholte Verstopfung kurzfristig möglich