

Auftraggeber

RohrStar Deutschland GmbH & Co. KG
Brachenfelder Str. 45
24534 Neumünster
Telefon: 04321 - 499 06 0
Telefax: 04321 - 499 06 26
E-Mail: auftrag@rohrstar.de

Einsatzort

Projektgruppe

HJK

Auftrags-Nr.

Auftragnehmer

Alt Nord GmbH

Haftungsausschluß

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden bedingt durch die durchzuführenden Arbeiten zur akuten Verstopfungsbeseitigung und/oder Reinigungsarbeiten am Abwassersystem des Objektes wird keine Haftung seitens des Auftragnehmers übernommen. Der Kunde bzw. Bevollmächtigte wurde über diesen Umstand allumfassend aufgeklärt und wünscht die angebotene und erforderliche Dienstleistung auf eigenes Risiko, was er mit Seiner Unterschrift hier bestätigt:

Datum/Unterschrift Kunde o. Bevollmächtigter

Datum/Unterschrift Techniker

Insbesondere wurde vor Beginn der Arbeiten festgestellt und dokumentiert:

Defekt/Fehlinstallation an:
 WC-/Urinal
 Bade-/Duschwanne
 Wasch-/Spülbecken
 Rohrleitung
 Sonstiges

Angabe zur Anlage

Abwasser Regenwasser
 Mischwasser

Betroffene Leitungsteile

<input type="checkbox"/> Regenleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anschlussleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sammelleitung	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppleitung	Anzahl:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fallleitung	Anzahl:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grundleitung	Anzahl:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf	Anzahl:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schacht	Anzahl:	<input type="checkbox"/>

Betroffenes Objekt

<input checked="" type="checkbox"/> WC	<input checked="" type="checkbox"/> Urinal
<input type="checkbox"/> Badewanne	<input type="checkbox"/> Duschwanne
<input type="checkbox"/> Waschbecken	<input type="checkbox"/> Spülbecken
<input type="checkbox"/> Geruchsverschl.	<input type="checkbox"/> Bodeneinlauf

Leistungen

<input type="checkbox"/> An-/Ab-/Leerfahrt
<input type="checkbox"/> Fachkraft
<input type="checkbox"/> Hilfskraft
<input type="checkbox"/> Aufwandsvergütung
<input type="checkbox"/> Kameracheck
<input type="checkbox"/> Gemäß Freigabe, erteilt durch:


Betroffene Bereiche

Obergeschoss Nr.

Erdgeschoss

Keller/
Untergeschoss

Grundleitung/Bodenplatte
Aussenbereich:



Verstopfungsursache

Ablagerungen Sand/Schlamm
 Fett Haare
 Papier Wurzeln
 Damenhygiene Fremdkörper
 Feuchttücher Nicht feststellbar
 Sonstiges

Beseitigt durch/Einsatz von:

RR-Maschine HD-Spüler
 Inspektion Reparatur
 Austausch Nass-Sauger
 PSA
 Angebot für Folgearbeiten
 Abrechnung lt. RPA

Besonderheiten/Hinweise

Weitere Folgearbeiten: Die gesamte Ldg. vom
Keller bis zum EG aus ist zum
geschrägt auf dem Grund gestaut.

Vom Übergabehaft aus, sowie vom PFL an
der Schleifleitung im Keller, die Verstopfung
beseitigt!

Bestätigung

Vorstehende Material- und Arbeitsleistungen werden mit Unterschrift des Technikers bestätigt sowie mit Unterschrift des Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten volumänglich anerkannt. Spätere Einwendungen sind ausgeschlossen.

Datum/Unterschrift Techniker

Pebbs

Datum/Unterschrift Kunde

Ulrich Kiel

Wiederholte Verstopfung kurzfristig möglich